

Dorint Hotel an der Messe Köln

Projektbeschreibung:

Im September 2013 kam es in dem VitalSpa-Bereich des Dorint Hotels Köln zu einem Brandschaden.

Der VitalSpa-Bereich wurde durch den darin entstandenen Brandschaden restlos zerstört, so dass ein Rückbau bis zum Rohbau vorgenommen wurde. Auf Grund von geänderten Nutzungsverhalten und Kundenwünschen wird dieser Bereich den heutigen Anforderungen entsprechend umgebaut.

Die Gesamtfläche von ca. 1.200 m² wird in einen Fitnessbereich und einen Wellness-VitaSpa-Bereich gegliedert.

Der Neuaufbau beinhaltet die Bereiche Heizung, Lüftung, Sanitär und Schwimmbadtechnik, sowie die dazugehörige Elektrotechnik. Auf Seiten der Architektur die teilweise Umgestaltung der Räumlichkeiten und die entsprechende Ausstattung.

Der dreigliedrige Veranstaltungssaal „Berlin“ befindet sich im Erdgeschoss und wird für Großveranstaltungen und kleinere Veranstaltungen genutzt. Auf Grund des Brandrauches wurde der 415 m² große Saal mit Rußpartikeln kontaminiert. Die Sanierungsarbeiten beinhalteten den Austausch des Interieurs und die Dekontamination der technischen Anlagen bzw. deren Wiederaufbau für die Bereiche Lüftungsanlage, Sprinkleranlage und Elektrotechnik.

